



---

## Pratica Edilizia

Anno di presentazione: 2021

Dati Catastali:

Fg. 46 mapp. 24 sub. 1, Fg. 46 mapp. 23 sub. 502, Fg. 46 mapp. 22 sub. 501

Tipo procedimento:

S.C.I.A. (Segnalazione Certificata Inizio Attività L. 122/2010)

Oggetto:

**SCIA: INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI CUI  
ALL'ARTICOLO 3 COMMA 1 LETTERA C) QUALORA RIGUARDINO LE PARTI STRUTTURALI  
DELL'EDIFICIO VIA BRESCIA 109**

Data Presentazione: 09/02/2021

Numero Protocollo:

10249

Numero Pratica:

453

Responsabile del procedimento:

FARA GEOM. LAURA

Relazione	Anno	Num. Pratica	Oggetto	Esito	Numero Atto	Data Atto
DIPENDENTE	2021	542	Denuncia opere in cemento armato/Comunicazione deposito sismico - SISM170535 - COMUNICAZIONE DEPOSITO SISMICO AI SENSI DELL' ART. 65 E 93 DEL DPR 380/2001 E LR N. 33/2015 PER RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATO UNIFAMILIARE CON SOSTITUZIONE DEI SOLAI DEFORMABILI INTERPIANO, REALIZZAZIONE DI CORDOLO SOMMITALE PER NUOVA COPERTURA - DEMOLIZIONE / RICOSTRUZIONE DI PORTICATO ESTERNO ISOLATO E FORMAZIONE DI NUOVO PERGOLATO METALLICO CON REALIZZAZIONE DI N.3 CERCHIATURE PRESSO IMMOBILE SITO IN VIA BRESCIA 109 OGGETTO DI SCIA 453/2021	In evidenza		